


14/11/2025


Αποτίμηση ζημιών στις Μονές Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης και Αγίου Νεοφύτου μετά τον σεισμό στην Κύπρο

/ [Ιερές Μονές](#)




Σοβαρές ζημιές υπέστη από τη σεισμική δραστηριότητα στην [Κύπρο](#) η [Μονή Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης](#) στην Παναγιά, σύμφωνα με τον Ηγούμενο της Μονής, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης κ. Παγκράτιο.

Image not found or type unknown




Ο Ηγούμενος είπε πως όταν υπάρχει πρόβλημα με το έδαφος «κινείται» όλο το κτηριακό συγκρότημα προς τα βόρεια, σημειώνοντας πως έχουν προχωρήσει σε μια μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, ώστε να γίνει στήριξη και ανακαίνιση της Μονής.

Image not found or type unknown




Επεσήμανε ακόμη πως κάποια μεταλλικά στηρίγματα βοήθησαν στο να μη γίνουν περισσότερες ζημιές. Υπήρχαν ήδη ρωγμές και λόγω σεισμού υπήρχε πιθανότητα κατάρρευσης των τοίχων, είπε, αναφέροντας πως τα στηρίγματα είναι υποβοηθητικά.

Image not found or type unknown




Σε σχέση με τις ζημιές που υπέστη η Μονή, ο Ηγούμενος αναφέρθηκε στη βορειοανατολική πλευρά του μοναστηριού όπου σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές όπως και πτώση κάποιων κεραμιδιών, όπως είπε.

Image not found or type unknown



Ζήτησε, επίσης, την τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων και την επέκταση τους και στη δυτική πλευρά της Μονής. Ο Ηγούμενος ανέφερε πως για τις ζημιές ενημέρωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων αλλά και τον μελετητή Μίλτο Δημοσθένους που έχει αναλάβει τη μελέτη.

Image not found or type unknown



Μονή Αγίου Νεόφυτου

Στο μεταξύ προχωρεί η αξιολόγηση των ρωγμών που υπέστη σε κάποια σημεία η Ιερά Μονή του Αγίου Νεόφυτου από πολιτικούς μηχανικούς, ώστε να διαφανεί η επικινδυνότητά τους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους Ηγούμενος της Μονής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χυτρών κ. Λεόντιος ανέφερε πως η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική.

Ανέφερε πως υπήρξε μια ρωγμή, μήκους έξι περίπου μέτρων, στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής Μονής, για την οποία θα κληθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ερωτηθείς σχετικά ο Ηγούμενος ανέφερε πως ο πυρήνας του μοναστηριού, η εγκλείστρα, ανάγεται στον 12ο αιώνα και ο ναός χρονολογείται στα τέλη του 15ου αιώνα με αρχές του 16ου αιώνα. Καταληκτικά ο Ηγούμενος ανέφερε πως τα έργα συντήρησης της Μονής συνεχίζονται.

(Πηγή: ΚΥΠΕ – Φωτογραφίες: alphanews.live)