

Η στερέωση της στέρνας του Ηγουμενείου της Μπετζάλλας

[Πατριαρχεία](#) / [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων](#)



Σε συνεργασία της Δημαρχίας Μπετζάλλας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, με την τεχνική επιμέλεια του Αρχιτέκτονα του Πατριαρχείου, Θεοδόσιου Μητρόπουλου και του Δημάρχου Νικόλα Χαμής, στερεώθηκε, μέσα στον Οκτώβριο του 2021, η στέρνα του ηγουμενείου Μπετζάλλας και περιεχαράχθηκε ολίγον, χάριν διευρύνσεως της δημοσίας οδού, προς διευκόλυνση των διερχομένων οχημάτων των κατοίκων της Μπετζάλλας.

Δείτε λεπτομέρειες στο άρθρο του αρχιτέκτονα Δρ. Θεοδοσίου Μητρόπουλου:

“Η ιστορική στέρνα (Φρέαρ) του Ηγουμενείου της Μπετζάλλας”

Ἡ στέρνα αὐτή βρίσκεται βόρειο-ἀνατολικά τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Μπετζάλλας[1] ὅπου καί ἐφάπτεται μετ’ αὐτοῦ καταλαμβάνοντας ὁλόκληρη τήν υπεδάφεια ἑκταση τοῦ κήπου, ἐνῶ τό στόμιο αὐτῆς βρίσκεται ἐντός τοῦ κήπου. Ἡ στέρνα αὐτή ἔχει ὀρθογωνική κάτοψη διαστάσεων (5X8X6M) καί εἶναι λαξευμένη στό βραχῶδες ὑπέδαφος τῆς περιοχῆς, ἐνῶ ἡ καμαροσκεπαστή ὀροφή τῆς εἶναι κατασκευασμένη ἀπό ἀσβεστολίθους καί ὑδραυλικό κονίαμα. Τήν τεχνική αὐτή τήν συναντοῦμε καί

στis στέρνες του Δαυίδ, που βρίσκονται στην Βηθλεέμ, οι οποίες επίσης είναι κατασκευασμένες με την ίδια τεχνοτροπία.[2] Έσωτερικά ή στέρνα είναι επιχρισμένη με παχύ στρώμα κουρασάνιου πάχους 10εκ. περ., ώστε να εμποδίζεται ή διαρροή των υδάτων. Η στέρνα αυτή είναι αρχαιότατη, ιστορικά δέ, θα πρέπει να έχει σχέση με τις στέρνες (φρέατα) του Δαυίδ που βρίσκονται στην Βηθλεέμ. Το Ήγουμενείο της Μπετζάλλας θα οικοδομηθεί μετά το 1862 (έτος κατασκευής του Ή. Ναού Γενεθλίου της Θεοτόκου στην Μπετζάλλα) στην ιστορική αυτή θέση της εν λόγω στέρνας. Με την σημερινή διαμόρφωση της οδού περίξ του Ήγουμενείου, μία μεγάλη βραχώδης μάζα της στέρνας θα εκσκαφεί (αφαιρεθεί) και στην θέση της θα κατασκευαστεί λιθόκτιστος τοίχος ύψους άνω των 4μ. προκειμένου να συγκρατηθούν οι υδραυλικές πιέσεις που προέρχονται από τα ύδατα της στέρνας. Έπειδή το στόμιο υπερχειλίσης της στέρνας είχε καλυφθεί από τον έξωτερικό περιμετρικό τοίχο, αυτό είχε σαν συνέπεια να ανέλθει ή στάθμη των υδάτων πολύ υψηλά εντός της στέρνας, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιέσεων στα λιθόκτιστα τοιχώματα και την δημιουργία κατακόρυφων ανησυχητικών ρηγματώσεων με άμεσο κίνδυνο όλικης κατάρρευσης του λιθόκτιστου θόλου της στέρνας. **Σήμερα το Δημαρχείο της Μπετζάλλας, το οποίο διενεργεί στερεωτικές εργασίες σε συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην εν λόγω στέρνα, προέβη στην τμηματική αφαίρεση της υπάρχουσας ρηγματωμένης λιθοδομής και την επανακατασκευή της από όπλισμένο σκυρόδεμα και λίθους που αρμόζουν με την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Με την επέμβαση αυτή της αποκατάστασης της στέρνας θα πρέπει να διακοπεί πλέον ή τροφοδοσία της με νερό και ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί από το Πατριαρχείο τόσο αρχαιολογικά όσο και τουριστικά (θρησκευτικό τουρισμό) λόγω της μεγάλης ιστορικής αξίας της”.**

[1] Η κατασκευή του Ήγουμενείου ανάγεται μετά το 1862 επί Πατριαρχίας του Κυρίλλου Β΄(1845-1872) και ήγουμένου Χριστοφόρου μοναχού του Κυπρίου Ό 19ος αιώ. είναι ή περίοδος όπου παρατηρείται μεγάλη έξαρση στην ανέγερση και την διακόσμηση ορθόδοξων ναών στον χώρο της Όθωμανικής αυτοκρατορίας, όπου οι συνθήκες για την Όρθοδοξία αλλάζουν και γίνονται ευνοϊκότερες μετά την συνθήκη της Άνδριανουπόλεως το 1829 και ιδιαίτερα μετά το Χάτι Σερίφ του 1839 και το Χάτι Χουμαγιούν του 1856, όπου φαίνεται ή αλλαγή στην έσωτερική πολιτική του Όθωμανικού κράτους, με την καθιέρωση της ισονομίας όλων των υπηκόων του. Αρχίζει τότε συστηματικότερα ή ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών στην Μ. Άσία, Σμύρνη, Κων/πολη, Κύπρο και Μ. Άνατολή.

[2] Οι στέρνες στην Βηθλεέμ θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό μετά το 1200, όταν Σαρακινή γυναίκα έπεσε μέσα στο φρέαρ και επνίγη· έκτοτε το νερό χρησιμοποιείται μόνο για άρδευση, σύμφωνα με τα όδοιπορικά της

ἐποχῆς. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΒΗΘΛΕΕΜ BENIAMIN ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 1867

II SAMUEL 23, 14-17