

Πορεία αποκατάστασης των ζημιών του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας

/ [Επικαιρότητα](#)



Ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού, ενημέρωσε ότι συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη 11 Αυγούστου, με πυρετώδεις ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των τεράστιων ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, **σύμφωνα με ορθή επανάληψη ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, στη Βόρεια Εύβοια** και στις περιοχές Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας, ο ΔΕΔΔΗΕ με 19 συνεργεία αποτελούμενα από δυναμικό 84 ατόμων, έχει αποκαταστήσει έως σήμερα 235 στύλους από το σύνολο των 800 στύλων που έχουν καταστραφεί και 15 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 34 χλμ. που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η επανηλεκτροδότηση των πελατών έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 93%. Εκκρεμούν 14 οικισμοί προς ηλεκτροδότηση από τους οποίους ωστόσο οι 13 ηλεκτροδοτούνται με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z). Αντίστοιχα, στις περιοχές Ιστιαίας και Αιδηψού, στις οποίες επισημαίνεται πως η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη, 9 συνεργεία με συνολικό δυναμικό 38 ατόμων έχουν αποκαταστήσει έως σήμερα 20 στύλους από το σύνολο των 250 που έχουν καταστραφεί και 2,5 χλμ.

δίκτυο από το σύνολο των 12 χλμ. που χρήζει αποκατάστασης. Παράλληλα, έχει επανηλεκτροδοτηθεί το 90% των πελατών. Εκκρεμούν 11 οικισμοί προς ηλεκτροδότηση εκ των οποίων οι 2 ηλεκτροδοτούνται με Η/Ζ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να ηλεκτροδοτηθούν 5 επιπλέον οικισμοί. Τονίζεται ότι για το σύνολο των αναφερόμενων περιοχών και σε συνεννόηση με την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή έχουν εγκατασταθεί Η/Ζ σε όλα τα κρίσιμα αντλιοστάσια.

Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, στην περιοχή του Αγρινίου και της Καλαμάτας έχει πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Στην περιοχή του Πύργου, από το σύνολο των 226 στύλων έχουν αντικατασταθεί οι 139 και έχουν αποκατασταθεί 13,8 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 20,6 χλμ. που έχουν υποστεί ζημιές. Έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα χωριά ενώ παραμένουν εκτός μόνο μεμονωμένες διάσπαρτες περιοχές. Οι εργασίες εκτελούνται από συνεργεία με δυναμικό 110 ατόμων.

Στην περιοχή της Σπάρτης, έχουν αντικατασταθεί 148 στύλοι από το σύνολο των 553 και έχουν επισκευασθεί 10 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 44 χλμ. Έχει ηλεκτροδοτηθεί το 95% των παροχών και παραμένουν εκτός τα χωριά Σιδηρόκαστρο, Μυρσίνη, Λυγερά, Κονάκια, Πολυάραβος και τμήμα του του Πλατάνου, ενώ έως το βράδυ αναμένεται να ηλεκτροδοτηθεί ο Άγιος Βασίλειος. Στην περιοχή συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, όπου επισημαίνεται ότι οι περισσότερες βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία. Στην περιοχή εργάζονται πυρετωδώς συνεργεία συνολικού δυναμικού 37 ατόμων.

Στην περιοχή της Τρίπολης, υπάρχει ακόμη φωτιά σε εξέλιξη με καθημερινές αναζωπυρώσεις. Ειδικά, στην περιοχή της Γορτυνίας η ανεξέλεγκτη πορεία της φωτιάς είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή σημαντικού τμήματος του δικτύου και την παρεμπόδιση της προόδου των εργασιών. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στο μεγαλύτερο τμήμα των προσβάσιμων από τις πληττόμενες περιοχές, όπου έχουν εντοπιστεί 188 στύλοι προς αποκατάσταση και 33 χλμ. δικτύου. Επισημαίνεται, ότι έχουν ήδη ηλεκτροδοτηθεί τα χωριά Αετοράχη, Καλλιάνι, Δόξα, Τουμπίτσι, Μελιδόνη και Παλαιοχώρι ενώ έως το βράδυ αναμένεται να έχουν ρεύμα οι Ράχες, η Χώρα και το Λυκοχώρι.

Τέλος, **όσον αφορά στην Αττική**, συνεργεία συνολικού δυναμικού 310 ατόμων, έχουν αποκαταστήσει 481 στύλους από το σύνολο των 953 που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 35 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 49 προς αποκατάσταση χλμ. Η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει σε ποσοστό 95%. Εκκρεμεί η επανηλεκτροδότηση μικρών τμημάτων των περιοχών Ιπποκρατείου Πολιτείας, Αφιδνών, Μαλακάσας, Δροσοπηγής, Αγ. Στεφάνου και Βαρυμπόμπης.

Σημειώνεται, ότι για την ταχύτερη και ασφαλή επανηλεκτροδότηση όλων των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές, συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν το καλώδιο της γραμμής του γενικού πίνακα της κατοικίας τους μέχρι τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και στην περίπτωση που αυτό εμφανίζει σημάδια φθοράς (μαυρίσματα ή σκασίματα στη μόνωση από φωτιά, κλπ.) να καλούν άμεσα τον ηλεκτρολόγο τους για έλεγχο και επισκευή του καλωδίου, όπου αυτό απαιτείται.

ΑΠΕ ΜΠΕ