

## Εκτός λειτουργίας η ανεμογεννήτρια της Ιεράς Μονής Αγίων Νηπίων Οινόης - Αττικής

/ [Ιερές Μονές](#)




**Η πρόσφατη κακοκαιρία στην Ελλάδα με την ονομασία «Διομήδης», εκτός από τα πολλά προβλήματα που δημιούργησε, έθεσε και εκτός λειτουργίας κάποιες ανεμογεννήτριες ( Σύρος, Οινόη Αττικής... ).**

Η ανεμογεννήτρια της Γυναικείας Ιεράς Μονής Αγίων Νηπίων Οινόης - Αττικής, δεν είναι πλέον λειτουργική, από την στιγμή που μία ριπή ανέμου με ταυτόχρονη αλλαγή της πορείας του, κατέστρεψε τα 3 πτερύγια, καθώς και το καθοδηγητικό πτερύγιό της.

Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια από το 2007 το Μοναστήρι σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης, κάτι σύνηθες στην περιοχή όταν υπάρχει κακοκαιρία.

Σε δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα του άρθρου, η ανεμογεννήτρια όταν ήταν σε λειτουργία.





Κείμενο – Φωτογραφίες: Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος