

Këshilli Kombëtar i Restaurimeve ka miratuar projektin: “Ndërhyrje restauruese në Kishën e Shën Mëhillit”, Voskopojë.


Kisha e Shën Mëhillit, Voskopojë




Pas restaurimit të çatisë së kishës përgjatë vitit 2018, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korçë ka hartuar tashmë projektin, i cili parashikon restaurimin e plotë të objektit.

Instituti i Monumenteve të Kulturës mirëpret çdo bashkëpunim dhe mbështetje që kontribuon në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore.

Kisha e Shën Mëhillit, Voskopojë



DEMTIMET: DEGRADIM I STRUKTURES SE CATISE, CARJE, ULJA E DYSHEMESE DHE E KISHES, LAGESHTI, DEMTIM I PIKTURES MURALE



- [Instituti i Monumenteve të Kulturës / Facebook](#)